


## Spôsob čistenia volfrám

Všeobecne existujú dva spôsoby, ako čistiť povrch volfrámu k dosiahnutiu jasné a lesklé. Sú čisté a spekanie elektrolytické vodíka Čistí.



volfrám drôt s elektrolytické čistenie

To je čistenie kovov a starostlivosť potenciál sekundárne vodivého metódy aplikované napätie, pri ktorom sa kovové elektródy sa ponorí do elektrolytu.

Upratovanie v vodíkovej atmosfére, čistenie povrchu prúžky čierneho kovu volfrámu na ceste, zahŕňa nasledujúce kroky: (1)

Vykonavané vo vákuovej peci v článku, (B) zahrieva na teplotu článku o 1400 ° C. Alebo presnejšie vo vákuovej peci, a (c) opakovanie cyklu pre každý cyklus, aby poskytol novú dodávku vodíka a tlaku okolo vákuovej komory v peci

500 - 10,000 mikrónov k odstráneniu reakčných produktov a výrobkov z reakcie medzi vodíkom a takmer všetkých povrchových nečistôt z pece zvyškového vodíka. Pri použití oboch metód čierna volfrám, grafit na povrchu je odstránený, môžete vytvárať a čistenie volfrám drôt.