

Şaft Tungsten kaplama



Sonra üç yüzey koşulları tungsten çubuk teknolojisi,

Siyah - yüzey "İngilizce" ya da "beraberlik" dir; oksitlerin yağlar rezervasyon işleme ve kaplama.

Temizlik - Tüm yağlar ve oksitleri kaldırmak için temizlik kimyasal yüzey.

Toprak - yanlışlıkla tüm kaplamalar, silmek ve çapı tam kontrol elde etmektir.