


التنغستن تنظيف طريقة

من نظيفة وتلبد انها مشرقة وبراقه لتحقيق الظروف التنغستن سطح لتنظيف وهناك طريقتان بشكل عام، الهيدروجينالكهربائي تنظيف.



الكهربائي التنظيف مع التنغستن سلك التيار الكهربائي، تطبيق ثانوي للموصل طريقة من رعاية المعادن وإمكانية تنظيف هو هذا فيالمنحل بالكهرباء المعدني القطب غمس يتم حيث الطريق، في السوداء التنغستن معدن من شرائط من الهيدروجين، وتنظيف السطح الغلاف الجوي في تنظيف (أ): ويتضمنالخطوات التالية في أكثر أو. درجة مئوية حوالي 1400 من هذه المادة إلى درجة حرارة تسخينها (ب) في المادة فراغ في فرن نفذت الهيدروجين جديدة من لتوفير إمدادات في كل دورة دورة تكرار (و ج) فرنفراغ، في الفرن الضغط غرفة فراغ حول والهيدروجين السطحية جميع الملوثات الهيدروجين وتقريبا بين للتفاعل ومقالات منتجات التفاعل لإزالة 500-10,000 ميكرون يتم إزالة، يمكنك على السطح الجرافيت السوداء، التنغستن أسلوب، سواء باستخدام. المتبقية الفرن من الهيدروجين من التنجستن وتنظيفسلك إنشاء.