

**La composition chimique du tungstène**

marquer	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	typique -1	typique -2
l'impureté maximale %,	Pb	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002
	Al	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003
	N	0.003	0.003	--	--	0.003
	Sb	--	--	--	0.001	--
utiliser	alliage de tungstène	traitement des matériaux	traitement des matériaux	additif d'alliage	traitement des matériaux	additif d'alliage

Remarque: Toutes les autres caractéristiques des produits selon les exigences du client.