

Вольфрамовый стержень поверхности



Три вольфрамового стержня состояние поверхности технологий, то

Черный - поверхность "английский" или "рисовать"; оговорка обработки смазочных материалов и оксидов покрытие.

Чистота - химическая очистка поверхности, чтобы удалить все смазочные материалы и оксидов.

Земля - Поверхностные непреднамеренно удалить все покрытия, и добиться точного контроля диаметра.