

องค์ประกอบทางเคมีของทั้งสแตน

ทำเครื่องหมาย	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	โดยทั่วไป-1	โดยทั่วไป-2	
บริสุทธิ์ สูงสุด%	Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
	N	0.003	0.003	--	--	0.003	--
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005	
ใช้	โลหะผสม ทั้งสแตน	การแปรรูป วัสดุ	การแปรรูป วัสดุ	สารเติมแต่ง โลหะผสม	การแปรรูป วัสดุ	สารเติมแต่ง โลหะผสม	

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ