


## メソッドのクリーニングタングステン

一般的に、明るく輝く達成するために、タングステンの表面状態をきれいにする2つの方法があります。彼らはきれいにし、電解水素の焼結清掃してください。



### 電解洗浄したタングステン線

これは、電解液に浸漬金属電極が存在する、導電性の二次電圧を印加方法の電位の金属洗浄と支援です。

のように黒い金属タングステンのストリップの表面をきれいに、水素雰囲気中での洗浄は、次の手順が含まれています：( )

条において真空炉で展開、(B) 約 1400 記事° F の温度で加熱または真空炉内でより多くの、そして (c) 炉内の圧力の中で、真空チャンバの周りに水素と水素の新たな供給を提供するために、各サイクルでサイクルを繰り返す

残留水素の炉からのほぼすべての汚染物質の水素と表面の間の反応生成物の記事と反応を削除する 500 から 10.000 ミクロン。削除された表面上のいずれかの方法で、ブラックタングステン、グラファイトを使用して、タングステン線を作成し、クリーンアップすることができます。