

Čierna Žiarovka Wire

Čierny drôt je volfrám volfrám drôt s grafitovým povlakom. Dôležité aplikácie čierne volfrámového drôtu sú pre výrobu stočená žiarovkové vlákna, katóda a podporné štruktúry pre elektrónok, kúrenie prvky pre vysoké pece a odparovanie, takže urces v metalizing procesov. Silnejší drôt veľkosti, narovnal sa úprava plochy a nakrájame na kúsky tyčí široko používané pre sklo-kov časti tesnenia vedenia v osvetlenia a elektroniky.

Čistiť Tungsten Wire

Vyčistené Volfrámové Wireis zdvihol cudzie prvky a grafitu z čierneho drôtu volfrámu.

Čistiť Wolfram Wire je

Povrch elektrolytické lešteného volfrámové drôty, a to musí byť hladký, čistý, šedá strieborná s kovovým leskom. Volfrámu

Drôt má vynikajúcu tvárnosť, dlhú životnosť a výborný osvetlenie účinnosť. Čistiť volfrám drôt sa používa najmä pre robiť rôzne elektrónky, serie H auto lampa, svietidlá a ďalšie špeciálne lampa.

Žiarovka Rénium Wire

Wireis volfrámu réniom používané pre vykurovacie články vo vysokých teplotách termočlánky pece, v elektronike.

Jeho výhodou je jeho schopnosť udržiavať väčšie ťažnosť v porovnaní s volfrámu po expozícii s extrémne vysokými teploty. Žiarovka drôt má štruktúru vlákien, keď teplota dosiahne 1500-1600 ° C, volfrám vlákna

by sa obrátil, a spôsobujú vysoké teploty klesnúť. Ak chcete zlepšiť kvalitu volfrámu drôtu, to je vždy zmiešané niektoré prísady počas spekanie sprievodu, ako Na₂O, K₂O, SiO₂, Tho zvýšiť kapacitu pri vysokej teplote

odolnosť proti tečeniu a vysokú teplotu anti-SAG volfrámu drôtu. S cieľom zlepšiť húževnatosť volfrámu drôtu

a zabrániť deformácii pri vysokých teplotách, to nám ually pridol niektoré oxidy, napríklad kremíka, hliníka a draslíka a tak ďalej.

Pozlátené Tungsten Rénium drôt

Pozlátený volfrám réniom drôt je to volfrámu réniom drôt pokrytý zlatom. Wolfram réniom drôt je druh

volfrámu drôtu, sa s volfrámu a rénia.

Non-SAG Žiarovka Wire

Non-prieťah volfrám volfrám je dopované s prvkom K (draslík) alebo iných prvkov na dosiahnutie účinku bez klesnúť z volfrámu drôtu. K dopingu sa môžu tvoriť bubliny v volfrámového drôtu, ktorý môže zabrániť rekryštalizácii z volfrámu drôtu. A sú tiež zodpovedné za ich vynikajúcu nízkym odporom non-SAG volfrámu pri vysokých teplotách žiarice vlákne. Asi 90% non-SAG volfrámu je používaný v žiarovky lampy.

Stranded Tungsten Wire

Lanko volfrámové drôty prvok má vysoký bod topenia a vysokú odolnosť proti korózii, používaná predovšetkým pre aluminizing kineskop, chrómový rozsah, zrkadlá, plasty a kúrenie prvky pre dekoračné predmety, Stranded volfrámu drôt sa používa pre výrobu vykurovacích teliesok a ďalšie komponenty kúrenie v polovodiči a vákuové zariadenia.

Pozlátené Tungsten Wire

Pozlátený volfrám drôt znamená, volfrám drôt pokrytý vrstvou zlata. Pozlátený volfrám rénium drôt volfrámu, rénia drôt s pozláteným. Volfrám drôt a volfrámu rénium drôt s pozlátený majú podobné vzhľad, ale líšia sa Vecný obsah. A vlastnosti volfrámu a volfrámové drôty rénium drôtu sú líšiace sa od seba navzájom.

Dopoval Tungsten Wire

Doping v modrom oxidu volfrámu oxidu volfrámu alebo v zmesi s letom K_2O , Al_2O_3 . A SiO_2 . Doped volfrám drôt, je lepšie než bežné volfrámového drôtu, široko používané v mikrovlnnej rúry, televízie, zvaracích materiálov, Špeciálne osvetlenie.

Narovnal Tungsten Wire

Narovnal volfrámu drôt je drôt volfrámu narovnal. Narovnal volfrám drôt obsahuje čierny narovnal

volfrám drôt, vyčistiť narovnané volfrámový drôt, a narovnal volfrámových drôtov rénium.

Volfrámovým vláknom

Thetungsten filamentof vákuové žiarovky sa zahreje na teplotu, kedy je viditeľné svetlo emitované odporový ohrev. Volfrámu filamentacts ako elektrický odpor, ktorý rozptyľuje energiu úmerný napätiu aplikovaný, časy prúd cez vlákna. Keď to po wer úroveň stačí zvýšiť teplotu vyššie 1000 stupňov Kelvina, sa vyrába viditeľné svetlo.