

## Вольфрам покриття хвостовиком



Три стануповерхні вольфрамового стержня технологій, то Чорний- поверхня "англійський" або "нічия", мастильні матеріали обробка бронювання і покриття оксидів.

Чистота- хімічна очистка поверхні, щоб видалити всі мастильні матеріали і оксидів. Грунт- це випадкове видалення всіх покриттів, і для досягнення точного контролю діаметру.