

## Revêtement de tungstène de tige



Trois conditions de surface technologie tige de tungstène, puis

Black - la surface est «anglais» ou «tirage», le traitement de réservation lubrifiants et du revêtement des oxydes.

Clean - chimique de la surface de nettoyage pour enlever tous les lubrifiants et les oxydes.

Du sol - est par inadvertance supprimer tous les revêtements, et de parvenir à un contrôle précis de diamètre.