

タングステンの化学組成

マーク		WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	典型的な-1	典型的な-2
最大不純物%,	Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
	Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
	Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
	As	--	--	--	0.002	--	0.001
	Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
	Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
	Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
	Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
	Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
	Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
	Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
	P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
	C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
	O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
N	0.003	0.003	--	--	0.003	--	
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005	
使用	タングステン合金	材料加工	材料加工	合金添加剤	材料加工	合金添加剤	

注意: 顧客の要件に応じて他のすべての製品仕様を示します。