

Tungstênio acabamento superficial da haste



Três condições de superfície de tungstênio vara da tecnologia, em seguida,

Black - a superfície é "Inglês" ou "desenhar"; lubrificantes reserva de processamento e revestimento de óxidos.

Clean - químicos de superfície de limpeza para remover todos os lubrificantes e óxidos.

Solo - superfície é inadvertidamente excluir todos os revestimentos, e para conseguir o controle de diâmetro preciso.